

Übergabeprotokoll

Objekt: Schumannstr. 1 34121 Kassel, Wohnung Nr. 14

Teilnehmer: Mark Reuß, Björn Heller

Folgende Schlüssel wurden übergeben:

2x Briefkasten
2x Mülltonne
1x Kellerabteil
3x Haustür/Wohnung (Nr. 2144)

Zählerstände: Kaltwasser: 0,034 m³ Zähler-Nr. 38095105
Warmwasser: 0,014 m³ Zähler-Nr. 37346129
Gas: kWh Zähler-Nr.
Waschküche 21,086 m³ Nr. 8048722
Wärmemengenzähler:
Strom: 80879,7 kWh Zähler-Nr.: 750112


Die Wohnung/ ~~Haus~~ wurde eingehend besichtigt es wurden keine Mängel festgestellt.

Bemerkung: Lichtschalter Küche defekt
2x Steckdosen Schlafzimmer nicht angebracht } siehe Foto's
Fußleiste Wohnraum
Küde Klappe über Kühlschrank fehlt
Esszimmer Fernsehanschluß defekt
Küche Abfluß bei der spüle tropft.

Kassel
(Ort)

, den 04.12.23

IA
Unterschrift König Immobilien


Unterschrift Eigentümer / Mieter neu

.....
Unterschrift Eigentümer / Mieter alt