Sanierungs- und Ausstattungsübersicht - Wohnimmobilie Ebernerstr. 44 in Augsburg

1. Allgemeines

Größere Arbeiten

• ~1984 - Fa. GKM, Fenster in Aichach

Entfernen der alten Fenster, Einbau neuer Kunststofffenster mit ISO-Glas, Einbau von Marmor-Fensterbänken.

• ~1988 - Fa. Winter Hochbau-Bautenschutz GmbH in Augsburg

Entfeuchtungs- und Putzarbeiten, Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwischen Keller und Erdgeschoss.

• ~1988 - Siegfried Schneider GmbH in Augsburg

Kamin 2-zügig aufgemauert mit Bunklinkern 1. Wahl, Kamin 2-zügig unter Dach abgetragen und mit HLZ wieder aufgemauert und verputzt.

~1988 – Fa. Zitzelsberger in Augsburg

Verschiedene Dachrinnen erneuert, Regenfallrohre montiert, Blechdach über dem Trepphaus erneuert.

~1988 - Malermeister Adolf Feicht in Friedberg

Außensanierung des Hauses.

• ~1988 - Fa. Hummel in Augsburg

Das Biberdach durchgehend repariert und ausgebessert.

• ~2001 - Fa. Fiener in Augsburg

Malerarbeiten in den Kellerräumen.

~2002 – Fa. Fiener in Augsburg

Malerarbeiten im Treppenhaus.

~2005 – Fa. Schwanack & Rener GbR in Friedberg

Hausfassade ausgebessert.

~2006 – Fa. Lidel in Augsburg

Neue Haustüre und neuen Türstock gefertigt und montiert.

• ~2008 - Fa. Michael Gail GmbH in Friedberg

Sanierungsarbeiten an der Kamineinfassung.

• ~2009 - Fa. Gerd Richter Schornsteintechnik

Kamin für die Wohnungen auf der rechten Seite saniert und mit einem Innenrohr versehen.

~2012 - Fa. Lidel in Augsburg

Eine neue Kellertreppe montiert, die alte Treppe entfernt.

2. Beheizung der Wohnungen

Von den 8 Wohnungen sind 5 mit Gasthermen ausgestattet.

Diese wurden regelmäßig gewartet und befinden sich in einem guten Zustand.

Gasthermen (Details aus zweitem Dokument)

~1999 – Fa. Zitzelsberger, Augsburg

Gas-Etagen-Warmwasserheizungen mit Kompakt-Fertigheizkörpern im Zweirohrsystem, Sockelmontage in:

- o EG rechts
- o EG links

0

2. OG rechts

0

- 3. OG rechts
- ~2006 Fa. Zitzelsberger, Augsburg

Gas-Etagenheizung in:

0

2. OG rechts

3. Elektroinstallation

Die Elektroinstallation entspricht in allen Wohnungen den Anforderungen. Zuletzt wurde der Zählerbereich im Keller erneuert.

Größere Arbeiten

- ~1996 Fa. Elektro Sturm, Augsburg Einbau einer Sprechanlage.
- ~1999 Fa. Elektro Käser, Augsburg

Elektroinstallation erneuert in:

o 2. OG rechts

0

- 3. OG rechts
- EG rechts sowie Sicherungsverteilertausch.
- ~2013 Fa. Elektro Treffler, Friedberg

Alte Zähleranlage im Keller entfernt, neue Anlage montiert; Leitungen neu verlegt; Fl-Nachrüstung vorgenommen.

4. Sanitäre Einrichtungen

Die sanitären Einrichtungen sind in gutem Zustand.

• Wohnungen rechte Seite: Badezimmer

• Wohnungen linke Seite: Duschen

• Installationszeitraum: 1980–1985